



Tekniska nämnden

Besiktning av lekplatser Danderyds kommun 2020

Ärende

Tekniska kontoret har låtit utföra årlig besiktning utav kommunens allmänna lekplatser 35 st till antalet. Resultat är bra och visar att lekplatserna håller en god standard.

Besiktningen visade att det fanns tre A-fel som nu är åtgärdade.

Det fanns 71st B-fel varav merparten är åtgärdade.

Det fanns 226 st C-fel. Dessa kommer inte att åtgärdas då de ej är brådsakande.

Tekniska kontorets förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner rapporten för den årliga besiktningen av lekplatser 2020 dnr TN 2020/0230.

Bakgrund

Sedan 2005 har det utförts en årlig besiktning av kommunens allmänna lekplatser. Det är ett komplement till den månatliga besiktningen som görs av Eko Miljö och Mark som kommunen har som entreprenör av grönskötsel i kommunen. Syftet med besiktningarna är att kommunen ska ha så säkra allmänna lekplatser som möjligt. Dessa besiktningar gäller de allmänna lekplatserna i kommunen, inte lekplatserna vid skolor, förskolor eller bostadsrättsföreningar.

Regler för lekplatser och redskap Boverkets föreskrifter, regler för utemiljön finns i plan- och bygglagen PBL. Där anges krav på friytor för lek och utevistelse samt krav på lekplatser och fasta anordningar på lekplatser som ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas. Fallunderlag till gungor, klätterställningar och liknande redskap ska vara stötdämpande och i övrigt så utformat att risken för personskador vid en olycka begränsas.

Fastighetsägares ansvar till exempel kommuner, ansvarar för att lekplatsens egenskaper upprätthålls (PBL) Ansvaret för att utrustningen är säker gäller oavsett tillverkningsår. När en lekplats uppförts bör en installationsbesiktning utföras av en person med erforderlig kompetens att



bedöma överensstämmelse med lämpliga delar av SS-EN 1176 och SS-EN 1177. Planer för besiktning, kontroll, drift och underhåll för varje lekplats bör upprättas och följas. Förutom den årliga besiktningen enligt standarden bör rutinmässiga visuella kontroller och regelbundna funktionskontroller göras. För redskap som utsätts för stora påfrestningar eller skadegörelse kan dagliga visuella kontroller vara nödvändiga. Dessa görs av fastighetsägaren själv.

Kontroll och besiktning

Rutinmässig visuell kontroll, beroende på slitage och användning som kan göras av fastighetsägaren själv (tekniska kontoret).

Månadsvis funktionskontroll av stabilitet och slitage som görs av entreprenör.

Årlig säkerhets besiktning mot relevanta krav i aktuella standarden av en person med erforderlig kompetens. Detta utförs av besiktningsman med erforderlig kompetens i kommunen.

Tekniska kontorets utredning

Fel som kommit in 2017, 2018, 2019 samt 2020

2017 A-fel 1 st. B-fel 32 st. C-fel 104 st.

2018 A-fel 6 st. B-fel 61 st. C-fel 241 st.

2019 A-fel 2 st. B-fel 75 st. C-fel 238 st.

2020 A-fel 3 st. B-fel 71 st. C-fel 226 st.

Resultatet av besiktningarna visar att det finns en god standard på de allmänna lekplatserna. A-fel är de som ska åtgärdas inom kort. Det har blivit standard att även kontrollera grindar sedan 2018 där kan det uppstå halsfällor. Därför var det fler A-fel 2018. Dessa halsfällor kan uppstå då grindstolpar glider isär från staket på grund av att marken rör sig. Dessa åtgärdas så snart det är möjligt.

B-fel kommer att åtgärdas inom ett par månader. Det kan vara att flisor på sandlådesarg har uppstått och behöver slipas. Från 2019 är det ny standard på hur nära staket får vara i gungområdet, riktning gungans rörelse. Under 2020 har staket inom gungområdet tagits bort. Vanligaste B-fel är att fall i kullsanden har blivit hård. Detta kan bero på att baksand och fall i kullsanden blandas. Fall i kullsanden är en fraktion så att man inte kan baka sandkakor med den sanden. Det kan även vara att det skall dras åt skruvar i lekredskapen.



C-fel är fel som ej behöver åtgärdas det kan vara klistermärken som skall sitta på utrustningen vilket fabrikat det är. Det betyder att skylt/klistermärke för identifikation av redskap saknas. Utskjutande spikhuvud i sandlådesarg, om så är fallet åtgärdas även C-fel.

Besiktningen visade att det fanns tre A-fel som nu är åtgärdade.

Två stycken A-fel var halsmått på grindar, dessa åtgärdades 17 juni 2020.

Ett A-fel var på en klätterlek där slitage gjort att det skapas glipa i konstruktionen. Felet åtgärdades under juni 2020.

Det fanns 71 st B-fel som kommer åtgärdas inom ett par månader.

Det fanns 226 st C-fel dessa kommer inte att åtgärdas om det gäller klistermärke för identifikation. Om det skulle vara spikhuvuden eller stickor som kan filas bort så åtgärdar vi även dessa fel.

Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktör

Lena Rasmusson
Anläggningschef

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande Besiktning av lekplatser Danderyds kommun 2020 daterat
2020-09-03