

Teknisk status förskolor Djursholm/Stocksund

-Yttrande från Fastighetsavdelningen 2019-09-18

Hildingavägens förskola, objekt 341

Förskolan är nyrenoverad och har bland annat fått ny fasad, ny belysning, ny ventilation samt renovering av ytskikt inne.

Fastighetsavdelningens bedömning är att inga större underhållsåtgärder är nödvändiga i dagsläget samt de närmaste åren.

Altorps förskola, objekt 335

Förskolan är helt nyrenoverad 2019 och är generellt sett i ett bra skick. Under 2019 återstår arbete med ytskikt inomhus. Förskolan har fått ny ventilation anpassad till verksamheten.

Fastighetsavdelningens bedömning är att inga större underhållsåtgärder är nödvändiga i dagsläget samt de närmaste åren.

Kornvägens förskola, objekt 343

Förskolans skick är undermåligt. Fasadens skick är undermåligt, likaså avsaknad av god belysning, inre ytskikt samt ett slitet kök. Innerväggarna är mycket slitna med diverse hål och skador.

Fastighetsavdelningens bedömning är att omfattande underhållsåtgärder behöver genomföras på förskolan i dagsläget.

Trappgränds förskola, objekt 544

Trappgränds förskola renoverades under 2018. Renoveringen innefattade byte av mattor, golv och tak. Även ny belysning sattes in i förskolan. Fastighetsavdelningen gör bedömningen att förskolan är i ett allmänt gott tekniskt skick.

Majstigens förskola, objekt 503

Förskolan Majstigen behöver få en ytskiktsrenovering. Denna är planerad att utföras inom kort. I övrigt är ventilation och värme nyligen åtgärdad. Det generella skicket på lokalen bedöms vara god.