

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Riskbedömning och handlingsplan

Ar	Datum	Arbetsplats	Chef	Skyddsombud
2026-2027	2026-06-16	Bildningsförvaltningens stab	Anna Maria Svensson	

Risker/Brister		Handlingsplan för åtgärder			
Risker/Brister som framkommit	Prioriterad åtgärd 1-3*	Åtgärder/förbättringar	Ansvarig	Klart när	Uppföljning/kontroll
Ventilationen i västra flygeln fungerar dåligt. Luften är dålig och ljudnivån är hög när ventilationen är i gång.	2	Felanmäla enligt rutiner. Möjlighet finns att arbeta från Mörby. Det undersöks också om det finns möjlighet att flytta verksamheten till Mörby	Admin chef	2026	Vid APT
Brandlarmet i Danderyds centrum har låg ljudnivå och risken är att man inte hör larmet	1	Kontakt med Internservice för vidare hantering med Fastighetsägare	Admin chef	2026	Vid APT
Flygeln är inte handikappanpassad, det är inte möjligt att komma in i flygeln eller att använda toaletterna med rullstol.	2	Möjlighet finns att arbeta från Mörby. Det undersöks också om det finns möjlighet att flytta verksamheten till Mörby	Admin chef	2027	Vid APT

*Prioritera 1-3, där 1 är mest allvarlig.