

KONTROLLPLAN – MARKLOV I EFTERHAND

VIDET 4 (Trastvägen 12B)

Byggherre (BH)	För- & efternamn	Kontaktuppgifter	Fastighetsbeteckning	Datum
	Jacke Mentzas Vasiliki Mentzas	070-9720030 jackementzas@gmail.com	Videt 4	2026-01-20
Entreprenör – Mark (E)	Ej utsedd			
Sakkunnig / Mätkonsult (S)	Ej utsedd			

Kontrollen avser	Kontrollant (BH, E, S)	Kontrollmetod	Kontroll mot	Allmän beskrivning	Signatur	Datum
Markförändringens utbredning	BH	Visuell + inmätning	Situationsplan / markplan	Kontroll av att markförändring endast sker inom redovisad yta.		
Marknivåer efter justering	S	Inmätning	Höjdkarta / marklovsritning	Kontroll att marknivåer överensstämmer med marklov.		
Tomtgräns mot Orrspelsvägen	S	Inmätning	Nybyggnadskarta	Kontroll att uppfyllnad ej sträcker sig över tomtgräns.		
Slänthlutningar och stabilitet	BH	Visuell kontroll	Marklovsritning	Kontroll av slänthers lutning och stabilitet.		
Säkerhet vid nivåskillnader	BH	Visuell kontroll	BBR 8:92	Fallrisker hanterade, inga branta stup utan skydd.		
Avvattnings av mark	BH	Visuell kontroll	Marklovsritning	Ytvatten leds bort från byggnader och tomtgräns.		
Återställning efter borttagen utfart	BH	Visuell kontroll	Föreläggandebeslut	Utfart mot Orrspelsvägen borttagen och		

				mark återställd.		
Utförande enligt beviljat marklov	BH	Egenkontroll	Beslut om marklov	Samtliga markåtgärder utförda enligt beslut.		

Kontrollansvarig: Kontrollansvarig krävs inte enligt 10 kap. 9 § PBL.