




Dörr till gymnastikhall där dörröppnare saknas



Smala ingångar med dubbla dörrar samt avtorkningsmatta mellan dörrarna. Ej automatisk dörröppnare. Totalt fyra par dörrar för att komma in i hallen.

## Omklädningsrum



Toalett finns stor nog för rullstol med assistent. Toaletten saknar automatisk öppnare och är normalt låst och ej skyltad. Skolans vaktmästare måste kontaktas minst en dag innan.

Svårt att komma in till omklädningsrum och duschar.

## Åskådarplatser



Läktare i Sporthallen är svåråtkomlig och saknar egentlig plats för rullstolsburen. Hiss finns i skolan på övre plan men denna är ej öppen under kvällar och helger, då krävs nyckel till hissen. Som alternativ för besökare finns möjligheter till några rullstolsplatser i golvnivå vid ingången till hallen.

## Låsta bommar



Vägbommar gör det svårt att ta sig förbi på annat sätt än gåendes.

