



Samuel Larsson

## Utredning om förtidsröstningslokalernas förenlighet med vallagens krav i valet 2018

### Lokaler för förtidsröstning

Sedan 2006 har förtidsröstning anordnats i kommunens kontaktcenter ”Info Danderyd” i Mörby centrum och på de tre biblioteken i Djursholm, Stocksund och Enebyberg. I valet till riksdag, kommun och landsting 2014 valde fler än 9 300 Danderydsbor att förtidsrösta vilket är en ökning med nästan 1 200 röster från föregående valår.

Lokal	Antal röster 2018	Förändring från 2014
Information Danderyd	5533	+ 554
Djursholms bibliotek	1751	+ 154
Enebybergs bibliotek	1237	+ 273
Stocksunds bibliotek	866	+ 203

Enligt utvärderingen som gjordes efter valet lämpade sig de fyra lokalerna väl för röstmottagning. Utgångspunkten är därför att genomföra förtidsröstmottagning i samma lokaler i valet 2018.

### Rättsliga utgångspunkter vid bedömningen

Lokaler för förtidsröstning ska enligt vallagen ifråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ge väljarna goda möjligheter att rösta. En röstningslokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt vara lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen (22 § 4 kap. vallagen (2005:837)).

Vid tillämpningen av rekvisitet om tillgänglighet har ledning främst hämtats från en instruktion med checklista utgiven av Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning (Checklista för tillgängliga vallokaler, 2014).

Datum  
2018-04-17Diarienummer  
VN 2018/11

Samuel Larsson

Checklistan bygger i grunden på Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpna hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 2013:9 HIN 3).

### Information Danderyd

Med sitt centrala geografiska läge och de ändamålsenliga lokalerna i Mörby Centrum utgör Information Danderyd det främsta förtidsröstningsstället i kommunen. Det är också här som mer än hälften av förtidsrösterna tas emot.

Mörby centrum har inte anknytning till någon viss politisk eller religiös sammanslutning. Information Danderyd är visserligen inhytt mellan lokaler där företag bedriver affärsverksamhet. Att väljaren skulle påverkas nämnvärt av att lokalen skulle ha anknytning till något av företagen bedöms dock som liten.

Kontaktcentret kommer att ha kvar sin informationsdisk precis innanför entrén medan röstmottagningen kommer att äga rum i den innersta delen av lokalen. Ytan är tillräckligt stor för att röstmottagningen ska kunna avskärmas från resten av verksamheten.

### Öppettider

Förtidsröstningen bedöms inte kunna äga rum under verksamhetens ordinarie öppettider. Enligt vallagens regler ska en förtidsröstningslokal vara öppen varje dag under förtidsröstningen. På valdagen ska dessutom en förtidsröstningslokal vara öppen lika länge som vallokalerna, det vill säga mellan 08.00–20.00 (24 § 4 kap. vallagen).

Verksamheterna i de fyra förtidsröstningslokalerna är dock stängda under söndagar. Då Information Danderyd kommer att fylla rollen som kommunens centrala röstmottagningsställe under förtidsröstningsperioden bör öppettiderna utökas så att röstmottagning kan pågå varje dag fram till och med valdagen. På valdagen bör lokalen vara öppen under de tolv timmar som vallagen föreskriver.

Veckodag	Öppettider	Antal timmar	Behov av utökad öppethållande i timmar
Måndag	08.00–19.00	11	–
Tisdag	08.00–17.00	9	–
Onsdag	08.00–17.00	9	–
Torsdag	08.00–17.00	9	–
Fredag	08.00–17.00	9	–
Lördag	11.00–15.00	4	–
Söndag	11.00–15.00	4	4
Söndag (valdagen)	08.00–20.00	12	12

Datum  
2018-04-17Diarienummer  
VN 2018/11

Samuel Larsson

**Tillgänglighetsbedömning**

Vid platsbesök utanför och inom lokalen undersöktes tillgängligheten varvid följande iakttagelser gjordes.

<b>Tillgänglighetsbedömning av Information Danderyds entré</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Gångvägen fram till entrén är framkomlig för personer som använder rullstol eller rollator?	Ja	
Det finns parkeringsplats reserverad och skyltad för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meter från entrén?	Nej	
Eventuell trappa framför entrédörren är kompletterad med ramp eller hiss?	Ja	Trappor behövs ej passeras för att ta sig till lokalen.
Eventuell trappa har kontrastmarkering?	Ja	Trappor behövs ej passeras för att ta sig till lokalen.
Entrédörren har automatisk dörröppnare?	Ja	
Entrédörren har ett fritt passagemått på minst 80 centimeter?	Ja	
Dörröppningar har ingen tröskel – eller så är tröskeln högst 15 millimeter och avfasad?	Ja	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter från entrén?	Ja	Rökruta saknas.

<b>Tillgänglighetsbedömning av Information Danderyds inomhusförhållanden</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Väljarna kan ta sig mellan lokalerna utan att passera trappor/trappsteg?	Ja	Kravet uppfyllt.
Eventuell hiss är minst 1,1x1,4 meter? Hissdörren är placerad på kortsidan?	Ja	Hiss behövs ej för att ta sig till lokalen.
Utrymmet framför hissen är minst 1,5x1,5 meter? Dörrar som måste passeras har ett fritt passagemått på minst 80 centimeter?	Ja	Hiss behövs ej för att ta sig till lokalen.

Datum  
2018-04-17Diarienummer  
VN 2018/11

Samuel Larsson

Dörren/dörrarna i vallokalen har automatisk dörröppnare eller är uppställda?	Ja	
Dörrarna har inga trösklar? Eventuella trösklar är högst 15 millimeter och avfasade?	Ja	
Stora glasytor som kan misstas för dörröppningar är markerade?	Ja	Inga glasytor bedöms utgöra risk.
Trappor är markerade så att de kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Ja	Trappor behövs ej passeras för att ta sig till lokalen.
Ledstång som är möjlig att greppa om finns längs alla trappor	Ja	Trappor behövs ej passeras för att ta sig till lokalen.
Väljarna kan sitta ner och vila på stol/bänk med en sittyta på 45–50 centimeter, ryggstöd och armstöd?	Ja	
Möbleringen ger tillräckligt manöverutrymme, det vill säga att det inte finns möbler eller andra föremål som kan hindra framkomligheten?	Ja	
Det finns toalett som även fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymrad?	Ja	Kontroll sker i anslutning till att röstmottagning påbörjas.
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och placerade så att de är lätta att upptäcka	Ja	Kontroll sker i anslutning till att röstmottagning påbörjas.
Det finns inga gröna växter som kan vara allergiframkallande (till exempel benjaminfikus, hyacint och björkris)	Ja	Kontroll sker i anslutning till att röstmottagning påbörjas.
Lokalen har inga heltäckningsmattor?	Ja	
Valarbetare och funktionärer avråds från att använda parfym och andra starka dofter?	Ja	Råd ges under röstmottagarnas utbildning.
Pälsdjur (utom leddhund eller annan hund i tjänst) får inte vistas i lokalerna?	Ja	Kontroll sker i anslutning till att

Datum  
2018-04-17Diarienummer  
VN 2018/11

Samuel Larsson

		röstmottagning påbörjas.
Lokalen har bra ljudförhållanden?	Ja	
Lokalen har bra ljusförhållanden?	Ja	

### Slutsats

Information Danderyd lämpar sig väl för röstmottagning med sitt centrala läge och ändamålsenliga lokaler. Handikapparkeringen ligger dock längre bort från entrén än 25 meter varför begäran om åtgärd lämnas till fastighetsförvaltaren.

### Djursholms bibliotek

Då biblioteket i Djursholm ligger beläget i kommundelens centrum är det geografiska läget fördelaktigt för röstmottagning. Biblioteket har inte anknytning till någon viss politisk eller religiös sammanslutning eller företag. Röstmottagningen planeras äga rum på samma plats i lokalen som under valåret 2014, det vill säga till vänster om entrén vid sidan om trappan till övervåningen. Utrymmet är visserligen begränsat men bedöms vara tillräckligt. Lokalen ger möjlighet att avskärma röstmottagningen enligt vallagens krav.

### Öppettider

Förtidsröstningen bedöms kunna äga rum under bibliotekets ordinarie öppettider.

Veckodag	Öppettider	Antal timmar
Måndag	11.00–19.00	8
Tisdag	11.00–17.00	6
Onsdag	11.00–17.00	6
Torsdag	11.00–19.00	8
Fredag	11.00–17.00	6
Lördag	11.00–15.00	4
Söndag	Stängt	0

### Tillgänglighetsbedömning

Vid platsbesök utanför och inom lokalen undersöktes tillgängligheten varvid följande iakttagelser gjordes.

Datum  
2018-04-17Diarienummer  
VN 2018/11

Samuel Larsson

<b>Tillgänglighetsbedömning av Djursholms biblioteks entré</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Gångvägen fram till entrén är framkomlig för personer som använder rullstol eller rollator?	Ja	
Det finns parkeringsplats reserverad och skyltad för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meter från entrén?	Ja	
Eventuell trappa framför entrédörren är kompletterad med ramp eller hiss?	Ja	Ramp finns.
Eventuell trappa/ramp har kontrastmarkering?	Nej	Varken trappa eller ramp har kontrastmarkering. Åtgärd planeras.
Entrédörren har automatisk dörröppnare?	Ja	
Entrédörren har ett fritt passagemått på minst 80 centimeter?	Ja	
Dörröppningar har ingen tröskel – eller så är tröskeln högst 15 millimeter och avfasad?	Ja	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter från entrén?	Ja	Rökruta saknas.

<b>Tillgänglighetsbedömning av Djursholms biblioteks inomhusförhållanden</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Väljarna kan ta sig mellan lokalerna utan att passera trappor/trappsteg?	Ja	
Eventuell hiss är minst 1,1x1,4 meter? Hissdörren är placerad på kortsidan?	Ja	Hiss behövs ej för att ta sig till lokalen.
Utrymmet framför hissen är minst 1,5x1,5 meter? Dörrar som måste passeras har ett fritt passagemått på minst 80 centimeter?	Ja	Hiss behövs ej för att ta sig till lokalen.

Datum  
2018-04-17Diarienummer  
VN 2018/11

Samuel Larsson

Dörren/dörrarna i vallokalen har automatisk dörröppnare eller är uppställda?	Ja	
Dörrarna har inga trösklar? Eventuella trösklar är högst 15 millimeter och avfasade?	Ja	
Stora glasytor som kan misstas för dörröppningar är markerade?	Ja	Inga glasytor bedöms utgöra risk.
Trappor är markerade så att de kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Ja	
Ledstång som är möjlig att greppa om finns längs alla trappor	Ja	
Väljarna kan sitta ner och vila på stol/bänk med en sittyta på 45–50 centimeter, ryggstöd och armstöd?	Ja	
Möbleringen ger tillräckligt manöverutrymme, det vill säga att det inte finns möbler eller andra föremål som kan hindra framkomligheten?	Ja	
Det finns toalett som även fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	Kontroll sker i anslutning till att röstmottagning påbörjas.
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och placerade så att de är lätta att upptäcka	Ja	Kontroll sker i anslutning till att röstmottagning påbörjas.
Det finns inga gröna växter som kan vara allergiframkallande (till exempel benjaminfikus, hyacint och björkris)	Ja	Kontroll sker i anslutning till att röstmottagning påbörjas.
Lokalen har inga heltäckningsmattor?	Nej	Ingen åtgärd planeras. Mattan kan inte bytas ut.
Valarbetare och funktionärer avråds från att använda parfym och andra starka dofter?	Ja	Råd ges under röstmottagarnas utbildning.

Datum  
2018-04-17Diarienummer  
VN 2018/11

Samuel Larsson

Pälsdjur (utom leddhund eller annan hund i tjänst) får inte vistas i lokalerna?	Ja	Kontroll sker i anslutning till att röstmottagning påbörjas.
Lokalen har bra ljudförhållanden?	Ja	
Lokalen har bra ljusförhållanden?	Ja	

### Slutsats

Med sitt geografiska läge och ändamålsenliga lokaler lämpar sig Djursholms bibliotek väl för röstmottagning. Bristerna utgörs dels av att lokalen har heltäckningsmatta och dels av avsaknaden av kontrastmarkering på trappa och ramp. Begäran om åtgärdande av bristerna lämnas därför till fastighetsförvaltaren.

### Enebybergs bibliotek

Vid Enebybergs torg är Enebybergs bibliotek centralt placerat i kommundelen. Lokalerna ligger på markplan och är utrymmesmässigt generöst tilltagna. Röstmottagningen planeras äga rum i hörnet till höger om bibliotekets entré där det finns goda möjligheter att avskärma röstmottagningen från den övriga verksamheten i lokalen.

Biblioteket har ingen anknytning till någon viss politisk sammanslutning eller företag.

En komplicerande omständighet utgörs av att Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan bedriver verksamhet i samma byggnad. För att ta sig in i biblioteket behöver byggnadens entré passeras vilken delas med kyrkorna. Därutöver hänger ett kors på byggnadens östra fasad som vetter mot Enebybergsvägen.

Enligt vallagen ”bör” inte lokalen inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning som kan påverka väljaren i samband med röstningen (22 § 4 kap. vallagen). Det religiösa inslaget som är knutet till byggnaden torde utgöra sådan påverkan.

Lagen uppställer dock inte ett absolut förbud mot religiös anknytning. I förarbetena till lagen klargörs att regeln ska tolkas på så sätt att kravet på tillgänglighet ska ges företräde framför ett tvingande krav på att lokaler undantagslöst måste sakna varje anknytning till en viss religiös sammanslutning (prop. 2013/14:124 s. 21).

Enebybergs biblioteks läge och goda tillgänglighet bör i detta fall anses utgöra grund för att ett undantag ska kunna göras. Lokalen bedöms därför vara förenlig med vallagens krav.



Datum  
2018-04-17Diarienummer  
VN 2018/11

Samuel Larsson

**Öppettider**

Förtidsröstningen bedöms kunna äga rum under bibliotekets ordinarie öppettider.

Veckodag	Öppettider	Antal timmar
Måndag	11.00–19.00	8
Tisdag	11.00–19.00	8
Onsdag	11.00–19.00	8
Torsdag	11.00–19.00	8
Fredag	11.00–16.00	5
Lördag	11.00–15.00	4
Söndag	Stängt	0

**Tillgänglighetsbedömning**

Vid platsbesök utanför och inom lokalen undersöktes tillgängligheten varvid följande iakttagelser gjordes.

<b>Tillgänglighetsbedömning av Enebybergs biblioteks entré</b>		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen fram till entrén är framkomlig för personer som använder rullstol eller rollator?	Ja	
Det finns parkeringsplats reserverad och skyltad för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meter från entrén?	Nej	Handikapparkering ligger cirka 45 meter från entrén.
Eventuell trappa framför entrédörren är kompletterad med ramp eller hiss?	Ja	Trappor saknas.
Eventuell trappa/ramp har kontrastmarkering?	Ja	Trappor saknas.
Entrédörren har automatisk dörröppnare?	Ja	
Entrédörren har ett fritt passagemått på minst 80 centimeter?	Ja	
Dörröppningar har ingen tröskel – eller så är tröskeln högst 15 millimeter och avfasad?	Ja	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter från entrén?	Ja	Rökruta saknas.

<b>Tillgänglighetsbedömning av Enebybergs biblioteks inomhusförhållanden</b>		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Väljarna kan ta sig mellan lokalerna utan att passera trappor/trappsteg?	Ja	
Eventuell hiss är minst 1,1x1,4 meter? Hissdörren är placerad på kortsidan?	Ja	Hiss behövs ej för att ta sig till lokalen.

Datum  
2018-04-17Diarienummer  
VN 2018/11

Samuel Larsson

Utrymmet framför hissen är minst 1,5x1,5 meter? Dörrar som måste passeras har ett fritt passagemått på minst 80 centimeter?	Ja	Hiss behövs ej för att ta sig till lokalen.
Dörren/dörrarna i vallokalen har automatisk dörröppnare eller är uppställda?	Ja	
Dörrarna har inga trösklar? Eventuella trösklar är högst 15 millimeter och avfasade?	Ja	
Stora glasytor som kan misstas för dörröppningar är markerade?	Ja	Inga glasytor bedöms utgöra risk.
Trappor är markerade så att de kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Ja	Trappor saknas.
Ledstång som är möjlig att greppa om finns längs alla trappor	Ja	
Väljarna kan sitta ner och vila på stol/bänk med en sittyta på 45–50 centimeter, ryggstöd och armstöd?	Ja	
Möbleringen ger tillräckligt manöverutrymme, det vill säga att det inte finns möbler eller andra föremål som kan hindra framkomligheten?	Ja	
Det finns toalett som även fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymrad?	Ja	Kontroll sker i anslutning till att röstmottagning påbörjas.
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och placerade så att de är lätta att upptäcka	Ja	Kontroll sker i anslutning till att röstmottagning påbörjas.
Det finns inga gröna växter som kan vara allergiframkallande (till exempel benjaminfikus, hyacint och björkris)	Ja	Kontroll sker i anslutning till att röstmottagning påbörjas.
Lokalen har inga heltäckningsmattor?	Ja	
Valarbetare och funktionärer avråds från att använda parfym och andra starka dofter?	Ja	Råd ges under röstmottagarnas utbildning.
Pälsdjur (utom ledarhund eller annan hund i tjänst) får inte vistas i lokalerna?	Ja	Kontroll sker i anslutning till att röstmottagning påbörjas.

Datum  
2018-04-17Diarienummer  
VN 2018/11

Samuel Larsson

Lokalen har bra ljudförhållanden?	Ja	
Lokalen har bra ljusförhållanden?	Ja	

### Slutsats

Enebybergs bibliotek delar vissa utrymmen med två kyrkor varför det finns anledning att befara att väljaren kan påverkas i samband med röstningen. Vallagen stadgar dock att undantag kan göras med hänsyn till lokalens tillgänglighet. Enebybergs bibliotek har ett mycket fördelaktigt geografiskt läge och därtill ändamålsenliga lokaler. Därför bör lokalen anses uppfylla vallagens krav. En ytterligare brist består av att handikapparkeringen är placerad längre bort än 25 meter från entrén. Begäran om åtgärd lämnas till fastighetsförvaltaren.

### Stocksunds bibliotek

I likhet med de övriga biblioteken är biblioteket i Stocksund fördelaktigt centralt placerad i sin kommunal. Lokalen har inte anknytning till viss politisk eller religiös sammanslutning eller företag. Utrymmena inne i lokalen är tillräckliga för röstmottagning även om det blir en utmaning att avskärma den från resten av verksamheten i enlighet med vallagens krav. Detta bedöms dock vara fullt möjligt med hjälp av skärmar och bokhyllor.

### Öppettider

Förtidsröstningen bedöms kunna äga rum under bibliotekets ordinarie öppettider.

Veckodag	Öppettider	Antal timmar
Måndag	11.00–17.00	6
Tisdag	11.00–17.00	6
Onsdag	11.00–19.00	8
Torsdag	11.00–17.00	6
Fredag	11.00–17.00	6
Lördag	Stängt	0
Söndag	Stängt	0

### Tillgänglighetsbedömning

Vid platsbesök utanför och inom lokalen undersöktes tillgängligheten varvid följande iakttagelser gjordes.

Datum  
2018-04-17Diarienummer  
VN 2018/11

Samuel Larsson

<b>Tillgänglighetsbedömning av Stocksunds biblioteks entré</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Gångvägen fram till entrén är framkomlig för personer som använder rullstol eller rollator?	Ja	
Det finns parkeringsplats reserverad och skyltad för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meter från entrén?	Nej	Handikapparkering ligger cirka 75 meter från entrén.
Eventuell trappa framför entrédörren är kompletterad med ramp eller hiss?	Ja	Trappor saknas.
Eventuell trappa/ramp har kontrastmarkering?	Ja	Trappor saknas.
Entrédörren har automatisk dörröppnare?	Ja	
Entrédörren har ett fritt passagemått på minst 80 centimeter?	Ja	
Dörröppningar har ingen tröskel – eller så är tröskeln högst 15 millimeter och avfasad?	Ja	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter från entrén?	Ja	Rökruta saknas.

<b>Tillgänglighetsbedömning av Stocksunds biblioteks inomhusförhållanden</b>		
<b>Krav</b>	<b>Kravet uppfyllt?</b>	<b>Kommentar</b>
Väljarna kan ta sig mellan lokalerna utan att passera trappor/trappsteg?	Ja	
Eventuell hiss är minst 1,1x1,4 meter? Hissdörren är placerad på kortsidan?	Ja	Hiss behövs ej för att ta sig till lokalen.
Utrymmet framför hissen är minst 1,5x1,5 meter? Dörrar som måste passeras har ett fritt passagemått på minst 80 centimeter?	Ja	Hiss behövs ej för att ta sig till lokalen.
Dörren/dörrarna i vallokalen har automatisk dörröppnare eller är uppställda?	Ja	
Dörrarna har inga trösklar? Eventuella trösklar är högst 15 millimeter och avfasade?	Ja	
Stora glasytor som kan misstas för dörröppningar är markerade?	Ja	Inga glasytor bedöms utgöra risk.
Trappor är markerade så att de kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Ja	Trappor saknas.
Ledstång som är möjlig att greppa om finns längs alla trappor	Ja	

Datum  
2018-04-17Diarienummer  
VN 2018/11

Samuel Larsson

Väljarna kan sitta ner och vila på stol/bänk med en sittyta på 45–50 centimeter, ryggstöd och armstöd?	Ja	
Möbleringen ger tillräckligt manöverutrymme, det vill säga att det inte finns möbler eller andra föremål som kan hindra framkomligheten?	Ja	
Det finns toalett som även fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	Kontroll sker i anslutning till att röstmottagning påbörjas.
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och placerade så att de är lätta att upptäcka	Ja	Kontroll sker i anslutning till att röstmottagning påbörjas.
Det finns inga gröna växter som kan vara allergiframkallande (till exempel benjaminfikus, hyacint och björkris)	Nej	Gröna växter finns i lokalen. Kontroll sker i anslutning till att röstmottagning påbörjas.
Lokalen har inga heltäckningsmattor?	Ja	
Valarbetare och funktionärer avråds från att använda parfym och andra starka dofter?	Ja	Råd ges under röstmottagarnas utbildning.
Pälsdjur (utom ledarhund eller annan hund i tjänst) får inte vistas i lokalerna?	Ja	Kontroll sker i anslutning till att röstmottagning påbörjas.
Lokalen har bra ljudförhållanden?	Ja	
Lokalen har bra ljusförhållanden?	Ja	

**Slutsats**

Stocksunds bibliotek har ett fördelaktigt geografiskt läge i kommundelen. Lokalerna är ändamålsenliga även om det blir en utmaning att avskärma röstmottagningen från resten av verksamheten. En brist utgörs av att handikapparkeringen ligger längre bort från entrén än de rekommenderade 25 metrarna. Begäran om åtgärdande lämnas till fastighetsförvaltaren.