

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Utredning om vallokalerens förenlighet med vallagens krav i valet 2018

Vallokaler

Följande vallokaler nyttjades för respektive valdistrikt i valet till riksdag, kommun och landsting 2014:

Distrikt	Namn på distrikt	Vallokal
1	Gamla Enebyberg	Brageskolan (matsalen)
2	Sätra äng	Baldersskolan (fritidshem 1)
3	Klingsta	Danderydsgården (stora salen)
4	Kevinge Strand-Charlottenberg	Kevingeskolan
5	Kevinge-Mörbyskogen	Fribergaskolan
6	Berga-Rinkeby	Danderydsgården (lilla salen)
7	Mörby	Mörbyskolan
8	Nora	Baldersskolan (fritidshem 2)
9	Anneberg	Brageskolan (musiksalen)
10	Norra Djursholm	Norra Åsgårds förskola
11	Mellersta Djursholm	Vasaskolan
12	Djursholms Ekeby	Ekebyskolan (slöjdsalen)
13	Långängen-Tranholmen	Långängsskolan
14	Stocksund	Idalagården
15	Svalnäs	Svalnässkolan
16	Södra Djursholm	Kornvägens förskola
17	Djursholms Ösby	Ekebyskolan (matsalen)
18	Sikreno	Marina Läroverket
19	Inverness	Stocksundsskolan
20	Västra Enebyberg	Träffpunkt Enebyberg

Lokalerna lämpade sig väl för röstmottagning 2014. Utgångspunkten är därför att genomföra röstmottagning i samma lokaler i valet 2018 under förutsättning att vallagens krav på vallokaler efterlevs.



Datum
2018-05-22

Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Rättsliga utgångspunkter vid bedömningen

Vallokaler för röstning ska enligt vallagen ifråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ge väljarna goda möjligheter att rösta. En röstningslokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt vara lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen (4 kap. 20 § vallagen (2005:837)).

Vallokaler ska vara öppna mellan 8.00 och 20.00 under valdagen (4 kap. 21 § vallagen).

Vid tillämpningen av rekvisitet om tillgänglighet har ledning främst hämtats från en instruktion med checklista utgiven av Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning (Checklista för tillgängliga vallokaler och röstningslokaler, 2018). Checklistan bygger i grunden på Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpna hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 2013:9 HIN 3).

Valdistrikt 1, Gamla Enebyberg

Brageskolan, matsalen

Vallokalen Brageskolans matsal är centralt belägen i valdistriktet Gamla Enebyberg. Byggnaden erbjuder generösa och ändamålsenliga lokaler för röstmottagning. Matsalen nås genom skolans baksida vilket innebär att adressen är Björkvägen 2 och inte Gethagsvägen 13 som är skolans officiella adress. Det är viktigt att detta anges i informationen till väljarna.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Vallokalen ligger vägg i vägg med vallokalen till Annebergs valdistrikt. Därför är det viktigt att skylta väl för att undvika att väljarna inte går till fel vallokal.

Slutsats

Brageskolans matsal lämpar sig mycket väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av kontrastmarkeringar och markeringar av glasytor lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

Att ta sig in i och runt i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Nej	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	Ramp finns
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Nej	Kontrastmarkeringar saknas
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Ja	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Nej	Dörrarna har stora glasytor som kan behöva markeras
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?		
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Valdistrikt 2, Sätra äng**Baldersskolan, fritidshem 1**

Utmed den södra gränsen till valdistrikt 2, Sätra äng, ligger Baldersskolan som är fördelaktigt lokaliserad i valdistriktet.

Vallokalen är fritidshem 1 som nås genom ingång mot skolgården. Utrymmesmässigt har lokalen goda förutsättningar för röstmottagning.

Fritidshem 1 ligger vägg i vägg med vallokalen till valdistrikt 8 varför skyltningen bör vara extra tydlig för att undvika att väljarna uppsöker fel lokal.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Slutsats

Baldersskolans fritidshem 1 lämpar sig mycket väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

Att ta sig in i och runt i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Ja	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Ja	
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

Valdistrikt 3, Klingsta

Danderydsgården, stora salen

Med sitt centrala läge i valdistrikt 3, Klingsta, är Danderydsgården lämpligt lokaliserad i förhållande till distriktet. Stora salen erbjuder ett generöst tilltaget utrymme som ger goda förutsättningar för att genomföra röstmottagning.

Då det sker kulturella aktiviteter på Danderydsgården finns det en viss risk att något förekommer som kan ha anknytning till politiska och religiösa sammanslutningar eller företag. Därför bör detta kontrolleras särskilt i anslutning till valdagen.

Vallokalen ligger vägg i vägg med vallokalen till Berga-Rinkebys valdistrikt varför det blir extra viktigt att skylta väl för att undvika att väljare uppsöker fel vallokal.

Slutsats

Danderydsgårdens stora sal lämpar sig mycket väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av kontrastmarkeringar på trappa och ramp lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

Att ta sig in i och runt i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Nej	Ramp finns

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Nej	Kontrastmarkeringar saknas både på trappa och ramp
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Ja	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Ja	
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?		
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?		Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Valdistrikt 4, Kevinge strand-Charlottenberg**Kevingeskolan, matsalen**

Vallokalen i Kevingeskolans matsal är centralt placerad i valdistrikt 4, Kevinge Strand-Charlottenberg. Matsalen är rymlig och lämpar sig väl för röstmottagning.

En betydande brist utgörs av att byggnaden saknar toalett för personer som använder elrullstol.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Slutsats

Kevingeskolan lämpar sig röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad toalett för personer med nedsatt rörelseförmåga, avsaknad av kontrastmarkering och räcken på ramp lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

Att ta sig in i och runt i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Nej	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Nej	
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Nej	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Ja	
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Nej	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

Valdistrikt 5, Kevinge-Mörbyskogen

Fribergaskolan, matsalen

Med sin centrala placering mitt i valdistriktet i närhet till Mörby centrum är vallokalen fördelaktigt lokaliserad. Byggnaden är nyligen renoverad och är utrymmesmässigt mycket lämplig som vallokal.

Vägen från parkering till entré är relativt lång och är dessutom avskild av en bom. För att färdtjänst och taxi ska kunna ta sig fram till entrén behöver bommen vara uppfälld under valdagen.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Slutsats

Fribergaskolans matsal lämpar sig mycket väl för röstmottagning. Bristerna bestående av att parkering för personer med nedsatt rörelseförmåga är placerad långt från entrén lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

som använder rullstol eller rullator?		
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	Parkeringen ligger långt från entrén
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

Att ta sig in i och runt i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Ja	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Ja	
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfumerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfumerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

Valdistrikt 6: Berga-Rinkeby

Danderydsgården, lilla salen

Då Danderydsgården ligger i det angränsande valdistriktet Klingsta, samtidigt som valdistriktet Berga-Rinkeby är något utspritt till formen, innebär det att vissa väljare har något lång resväg till vallokalen. Denna brist får dock anses godtagbar.

Danderydsgårdens lilla sal är vad utrymmet beträffar tillräckligt för att röstmottagning ska kunna genomföras.

Då det sker kulturella aktiviteter på Danderydsgården finns det en viss risk att något förekommer som kan ha anknytning till politiska och religiösa sammanslutningar eller företag. Därför bör det detta kontrolleras särskilt i anslutning till valdagen.

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Vallokalen ligger vägg i vägg med vallokalen till Klingsta valdistrikt varför det blir extra viktigt att skylta väl för att undvika att väljare uppsöker fel vallokal.

Slutsats

Danderydsgårdens lilla sal lämpar sig för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av kontrastmarkeringar på trappa och ramp lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Att ta sig in i och runt i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Nej	Ramp finns
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Nej	Kontrastmarkeringar saknas både på trappa och ramp
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Ja	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att leddarhund	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?		
---	--	--

Valdistrikt 7, Mörby

Mörbyskolan, caféet

Vallokalen Mörbyskolans café är centralt placerad i valdistriktet nära Mörby Centrum. Utrymmesmässigt är lokalen lämplig för röstmottagning.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Slutsats

Mörbyskolans café lämpar sig mycket väl för röstmottagning. Inga åtgärdsförslag lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

Att ta sig in i och runt i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Nej	Trappa och ramp finns
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Ja	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Ja	
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

Valdistrikt 8, Nora

Baldersskolan, fritidshem 2

Vallokalen Baldersskolans fritidshem 2 är belägen i utkanten av valdistriktets norra del och är lämpligt lokaliserad i förhållande till valdistriktet.

Utrymmesmässigt har lokalen goda förutsättningar för röstmottagning.

Fritidshem 2 ligger vägg i vägg med vallokalen till valdistrikt 2. Dessutom delar vallokalerna ingång med varandra. Av denna anledning är det viktigt att skylta tydligt för att undvika att väljarna uppsöker fel lokal.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Slutsats

Baldersskolans fritidshem 2 lämpar sig mycket väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn,	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?		
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

Att ta sig in i och runt i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

uppmärksammas av personer med nedsatt syn?		
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bågge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Ja	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Ja	
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltnings sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

vid orientering och skapar överblick i lokalen?		
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

Valdistrikt 9, Anneberg

Brageskolan, musiksalen

Vallokalen Brageskolans musiksäl är belägen inom det intilliggande valdistriktet Gamla Enebyberg. Bedömningen är att lokaliseringen är godtagbar.

Byggnaden är relativt nybyggd och erbjuder generösa och ändamålsenliga lokaler för röstmottagning. Musiksalen nås genom skolans baksida vilket innebär att adressen är Björkvägen 2 – inte Gethagsvägen 13 som är skolans officiella adress. Det är viktigt att detta anges i informationen till väljarna.

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Vallokalen ligger vägg i vägg med vallokalen till Gamla Enebyberg. För att väljarna ska komma till rätt vallokal är det viktigt att skylta väl.

Slutsats

Brageskolans musikal lämpar sig mycket väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av kontrastmarkeringar och markeringar av glasytor lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Att ta sig in i och runt i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Nej	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	Ramp finns
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Nej	Kontrastmarkeringar saknas
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Ja	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Nej	Dörrarna har stora glasytor som kan behöva markeras

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltnings sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att leddarhund	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?		
---	--	--

Valdistrikt 10, Norra Djursholm

Norra Åsgårds förskola

Då Norra Åsgårds förskola ligger i valdistriktets västra del samtidigt som distriktet är avlångt till formen har vissa väljare en något lång resväg till vallokalen. Vallokalens lokalisering får dock anses godtagbar.

Vallokalen i Norra Åsgårds förskola kan nås från två håll: dels från Hildingavägen invid Vasaskolan, dels från Sveavägen. Väljare som anländer med färdtjänst eller taxi kan släppas av invid entrén om de anländer via Sveavägen. Hildingavägen är avspärrad av en bom och behöver vara uppfälld under valdagen.

Utrymmena i förskolan är något snävare jämfört med övriga vallokaler men är tillräckligt.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Slutsats

Norra Åsgårds förskola lämpar sig väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?		
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

Att ta sig in i och runt i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Ja	
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

funktionsförmåga eller ålder?		
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

Valdistrikt 11, Mellersta Djursholm

Vasaskolan, matsalen

Då Vasaskolan ligger i valdistriktets västra del samtidigt som distriktet är avlångt till formen har vissa väljare en något lång resväg till vallokalen. Bristen får dock anses godtagbar.

Utrymmesmässigt är lokalerna väl tilltagna. Parkering finns i direkt anslutning till entrén.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Slutsats

Vasaskolan lämpar sig väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av toalett för personer med elrullstol lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	

Att ta sig in i och runt i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Ja	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Ja	
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?		
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Nej	Toalett för elrullstol finns i intilliggande byggnad
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

Valdistrikt 12, Djursholms Ekeby**Ekebyskolan, slöjdsalen**



Datum 2018-05-22 Diarienummer 2018/14

Samuel Larsson

Vallokalen i Ekebyskolans slöjdsal är belägen i distriktets södra del. Lokaliseringen är godtagbar. Utrymmet i slöjdsalen är tillräckligt för att tjäna för röstmottagning.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Slutsats

Vasaskolans slöjdsal lämpar sig mycket väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av toalett för personer med elrullstol lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Att ta sig in i och runt i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Ja	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

att de inte kan misstas för dörröppningar?		
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Nej	Toalett finns i intilliggande byggnad

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	
--	----	--

Valdistrikt 13, Långängen-Tranholmen

Långängsskolan, fritidshemmet

Valdistriktet Långängen-Tranholmen är avlångt till formen samtidigt som vallokalen är placerad i distriktets västra del. Detta innebär att vallokalens lokalisering ligger på gränsen för vad som kan anses godtagbart.

Själva lokalen är rymlig och erbjuder god förutsättning för röstmottagning.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Slutsats

Långängsskolan lämpar sig mycket väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av parkeringsplatser och svag belysning lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Det finns en eller flera tydligt skyltade	Nej	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?		
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

Att ta sig in i och runt i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på båggen sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Ja	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Ja	
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Nej	Belysningen är svag och lämpar sig mindre väl för arbete när det är mörkt ute
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

allergiframkallande dofter eller sekret?		
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att leddhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

Valdistrikt 14, Stocksund

Idalagården

Med sitt läge vid Stocksunds torg är Idalagården fördelaktigt centralt lokaliserat i valdistriktet. Lokalens utrymme är väl tilltaget och ger goda förutsättningar för röstmottagning.

Lokalen har inte anknytning till viss politisk eller religiös sammanslutning eller företag. Det kommer inte att förekomma någon annan verksamhet under valdagen varför röstmottagningen inte behöver avskärmas.

Slutsats

Idalagården lämpar sig mycket väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av parkering i nära anslutning till lokalen lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	Parkering ligger längre bort än 25 meter från entrén.
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

Att ta sig in i och runt i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Ja	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Ja	
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?		
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Valdistrikt 15, Svalnäs**Svalnässkolan**

Vallokalen i Svalnässkolan är belägen i valdistriktets södra del. Lokaliseringen är godtagbar. Ett klassrum tjänar som vallokal och är tillräckligt rymligt för att ge goda förutsättningar för röstmottagning.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Slutsats

Svalnässkolan lämpar sig mycket väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av ledstång på ramp lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	
---	----	--

Att ta sig in i och runt i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Nej	Ramp saknar ledstång
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?		
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

personer som använder eldriven rullstol?		
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

Valdistrikt 16, Södra Djursholm

Kornvägens förskola

Med sitt centrala läge i mitten av valdistriktet är vallokalen i Kornvägens förskola fördelaktigt lokaliserat. Lokalen är tillräckligt rymlig för att röstmottagning ska kunna genomföras.

Den största bristen består i att huvudingången nås genom en trappa som saknar ramp. För att rullstolsburna personer ska ta sig till vallokalen måste dessa släppas in genom en särskild ingång.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Slutsats

Kornvägens förskola lämpar sig väl för röstmottagning. Bristerna bestående bland annat av avsaknad av ramp och utslitna kontrastmarkeringar lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst	Nej	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?		
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

Att ta sig in i och runt i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Nej	Liten trappa leder in till huvudentrén har ett trappsteg.
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Nej	Rullstolsburna personer släpps in genom särskild ingång som har ramp.
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Nej	
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Ja	
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

funktionsförmåga eller ålder?		
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

Valdistrikt 17, Djursholms Ösby

Ekebyskolan, matsalen

Vallokalen i Ekebyskolans matsal är belägen i distriktets södra del. Lokaliseringen är godtagbar. Matsalens utrymme är generöst tilltaget och tjänar väl för röstmottagning.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Slutsats

Ekebyskolans matsal lämpar sig mycket väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av skyltad angöringsplats lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

Att ta sig in i och runt i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Ja	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Ja	
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?		
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Valdistrikt 18, Sikreno**Marina läroverket, flaggskeppet**

Med sin centrala placering i valdistriktet är Marina Läroverkets lokalisering fördelaktig. Vallokalen ligger i byggnaden benämnd ”Flaggskeppet” och är utrymmesmässigt väl tilltagen.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning. Marina läroverket är en privatägd skola varför det lokalen har anknytning till företaget som äger skolan. Att väljare skulle påverkas av detta i samband med röstningen bedöms dock vara liten.

Slutsats

Marina Läroverket lämpar sig mycket väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av kontrastmarkeringar på trappa och ramp lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

Att ta sig in i och runt i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Nej	Trappa och ramp finns
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Nej	
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Ja	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Ja	
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

Valdistrikt 19, Inverness

Stocksundsskolan, biblioteket

Valdistrikt 19, Inverness, är litet till ytan varför väljare inte behöver förflytta sig långt för att ta sig till vallokalen.

Utrymmet i biblioteket är tillräckligt och ger goda förutsättningar för röstmottagning.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Slutsats

Stocksundsskolan lämpar sig mycket väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av toalett för personer med elrullstol lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

som använder rullstol eller rullator?		
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

Att ta sig in i och runt i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Ja	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Ja	
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen
Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Nej	Toalett finns i angränsande byggnad
Lokalen har pälsdjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	

Valdistrikt 20, Västra Enebyberg

Träffpunkt Enebyberg, öppna förskolan

Vid Enebybergs torg är Träffpunkt Enebyberg centralt lokaliserat i valdistriktet. Vallokalen är belägen i öppna förskolan. Ingång finns på byggnadens båda sidor. Rullstolsburna personer kan ta ingången på baksidan och behöver på så sätt inte använda hiss för att ta sig till vallokalen.

Lokalen är rymlig och ger goda förutsättningar för röstmottagning.

Biblioteket har ingen anknytning till någon viss politisk sammanslutning eller företag.

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

En komplicerande omständighet utgörs av att Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan bedriver verksamhet i samma byggnad. Ett kors hänger på byggnadens östra fasad som vetter mot Enebybergsvägen.

Enligt vallagen ”bör” inte lokalen inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning som kan påverka väljaren i samband med röstningen (4 kap. 20 § vallagen). Det religiösa inslaget som är knutet till byggnaden torde utgöra sådan påverkan.

Lagen uppställer dock inte ett absolut förbud mot religiös anknytning. I förarbetena till lagen klargörs att regeln ska tolkas på så sätt att kravet på tillgänglighet ska ges företräde framför ett tvingande krav på att lokaler undantagslöst måste sakna varje anknytning till en viss religiös sammanslutning (prop. 2013/14:124 s. 21).

Träffpunkt Enebybergs läge och goda tillgänglighet bör i detta fall anses utgöra grund för att ett undantag ska kunna göras. Lokalen bedöms därför vara förenlig med vallagens krav.

Slutsats

Träffpunkt Enebyberg lämpar sig för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av närbelägen parkering och toalett för personer med elrullstol lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	
Det finns en tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer	Nej	Parkering är belägen längre bort än 25 meter

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?		
Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter bort från entrén?	Ja	
Det är tydligt skyltat var respektive vallokal och röstningslokal ligger?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen

Att ta sig in i och runt i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Entrén ligger i marknivå och kan passeras utan att behöva använda en trappa eller trappsteg?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning?	Ja	
På eventuella trappor eller trappsteg är första och sista trappsteg kontrastmarkerade nära trappstegens framkanter, så att stegens början är tydliga och kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn?	Ja	
Eventuella trappor eller trappsteg har ledstång på bägge sidorna som är väl synliga och lätt att greppa?	Ja	
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som	Ja	

Datum
2018-05-22Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?		
Dörrar har ett fritt passagemått på minst 80 cm.	Ja	
Eventuella stora glasytor är markerade med varsel- och varningsmarkeringar på minst två nivåer (ca 0,9 meter och 1,4 ovan golv), så att de inte kan misstas för dörröppningar?	Ja	
Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och förstå samt är placerade så att de är lätta att upptäcka?	Ja	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar, så att buller, brus och stök dämpas när flera personer vistas samtidigt i den?	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga eller ålder?	Ja	
Växter i lokalen är giftfria och utan allergiframkallande dofter eller sekret?	Ja	Växter kontrolleras i anslutning till valdagen



Datum
2018-05-22

Diarienummer
2018/14

Samuel Larsson

Lokalen städas med oparfymerade rengöringsmedel?	Ja	
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol?	Nej	Toalett finns i byggnaden och nås antingen genom hiss eller genom byggnadens framsida
Lokalen har påsdsjursförbud (placeras utanför entrén) men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen?	Ja	