

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Valnämnden

Utredning om lagenliga och ändamålsenliga vallokaler för valåret 2024

Inledning

Med denna utredning görs en bedömning om lagenliga och ändamålsenliga vallokaler för valåret 2024.

Rättsliga utgångspunkter vid bedömningen

Valnämnden ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler under valdagen. Dessa ska i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ge väljarna goda möjligheter att rösta. För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal. En vallokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen (4 kap 20 § vallagen).

Vallokalerna ska vara öppna mellan klockan 08.00 och 21.00 under valdagen (4 kap 21 § vallagen).

Vid tillämpningen av tillgänglighetsrekvisitet har ledning främst hämtats från den av Myndigheten för delaktighet utarbetade checklistan för tillgängliga val.

Slutsatser gällande lagenliga och ändamålsenliga vallokaler i valet 2024

Inför valet 2024 har bedömningen gjorts från lärdomar och erfarenheterna i valet 2022, då ett strategiskt beslut att byta ut 7 av 20 vallokaler visade sig vara framgångsrikt. Detta beslut ledde till ökad tillgänglighet, underlättade för väljarna att hitta rätt vallokal och bidrog till att effektivt minska köbildning och trängsel. Inför årets val har en noggrann genomgång av vallokalernas lämplighet genomförts på nytt.

I år har endast en vallokal bytts ut: Gränsgårdets förskola ersätter Skattkistans förskola. Anledningen till detta byte är att Skattkistans förskola för tillfället har en verksamhetspaus, och då det finns osäkerhet kring möjligheten att använda lokalen under valet. Kommunledningskontoret kan konstatera att tillgängligheten är god för kommunens vallokaler.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

VD	Namn på distrikt	Vallokaler under valåret 2022	Ändrad lokal till valåret 2024
1	Gamla Enebyberg	Enebybergs skola (Brage), matsalen	Enebybergs skola (Brage), <i>stora matsalen*</i>
2	Sätra äng	Baldersskolan, fritidshem 1 och fritidshem 2)	-
3	Klingsta	Danderydsvallen, caféet	Danderydsvallen, <i>klubbhuset*</i>
4	Kevinge Strand-Charlottenberg	Kevingeskolan, matsalen	-
5	Kevinge-Mörbyskogen	Fribergaskolan, matsalen	-
6	Berga-Rinkeby	Danderydsgården, stora salen	-
7	Mörby	Mörbyskolan, caféet/matsalen	-
8	Nora	Baldersskolan, matsalen	-
9	Anneberg	Enebybergs skola (Brage), musiksalen	Enebybergs skola (Brage), <i>lilla matsalen*</i>
10	Norra Djursholm	Vendestigens förskola, klassrum	-
11	Mellersta Djursholm	Vasaskolan, matsalen	-
12	Djursholms Ekeby	Ekebyskolan, idrottshallen	-
13	Långängen-Tranholmen	Långängsskolan, fritidshem	-
14	Stocksund	Idalagården	-
15	Svalnäs	Svalnässkolan, matsalen	-
16	Södra Djursholm	Skattkistans förskola	<i>Grängsårdets förskola</i>
17	Djursholms Ösby	Ekebyskolan, matsalen	-
18	Sikreno	Marina Läroverket, Flaggskeppet	-
19	Inverness	<i>Stocksundsskolan, idrottshallen</i>	-
20	Västra Enebyberg	Träffpunkt Enebyberg, nedre plan	-

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

*Endast namnbyte

Valdistrikt 1, Gamla Enebyberg Enebybergs Skola (Brage), stora matsalen

Vallokalen Enebybergs Skolas matsal (Brage) är centralt belägen i valdistriktet Gamla Enebyberg. Byggnaden erbjuder generösa och ändamålsenliga lokaler för röstmottagning. Matsalen nås genom skolans baksida vilket innebär att adressen är Björkvägen 2 och inte Gethagsvägen 13 som är skolans officiella adress. Det är viktigt att detta anges i informationen till väljarna.

Det bör understrykas att lokalen är densamma som vid tidigare val. Namnet har dock korrigerats.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Distriktet delar utrymmet i matsalen med distrikt 9, Anneberg. Denna lösning användes första gången vid valet 2019 och av utvärderingen från 2022 följer att den fungerade mycket väl, vilket bekräftar att lokalen fortsatt är väl lämpad för sitt ändamål. I och med att de vallokalerna delar utrymme är det extra viktigt att skyltning och placering av köer genomförs på ett tydligt och ändamålsenligt sätt.

Slutsats

Utifrån utvärderingen av valet 2022 framkommer det att Brageskolans matsal utgör en väl lämpad lokal för röstmottagning. Denna slutsats stöds av årets tillgänglighetsrapport.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Nej	Matsalen nås genom skolans baksida vilket innebär att adressen är Björkvägen 2 och inte Gethagsvägen 13 som är skolans officiella adress
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	Det finns gott om parkering men ingen särskild skyltad. Även möjligt att köra fram till vallokalen.

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	Ja	
Ramper har en lutning som inte är för brant.	Ja	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol	Ja	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

.		
Dörrar saknar tröskel, eller tröskeln är så låg som möjligt (högst 2 cm för tröskelns högsta del)?	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektronisk belysning som hjälper till vid orientering och skapar överblick i lokalen?	Ja	

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	
	Ja	
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning..	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Ja	

Valdistrikt 2, Sätra äng

Balderskolan, fritidshem 1 och 2

Utmed den södra gränsen till valdistrikt 2, Sätra äng, ligger Baldersskolan som är fördelaktigt lokaliserad i valdistriktet. Vallokalen består av fritidshem 1 och 2 som nås genom ingång mot skolgården.

Utrymmesmässigt har vallokalen mycket goda förutsättningar för röstmottagning, en uppfattning som bekräftas av den positiva utvärderingen från 2022, där Baldersskolans användning som vallokal återigen visade sig vara lämplig. Distrikt 2 nyttjar både fritidshem 1 och 2. Det innebär att det finns goda möjligheter rent utrymmesmässigt att placera ut fler valsedelställ som kan skyddas för insyn.

En annan fördel är att vallokalen har två entréer, vilket ger goda förutsättningar för ett bra flöde i lokalen då en entré kan användas som ingång och den andra entrén som utgång. Fritidshem 1 och 2 ligger på samma gårdsplan som vallokalen i valdistrikt 8 varför skyltningen bör vara extra tydlig för att undvika att väljarna uppsöker fel lokal. I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Slutsats

Enligt utvärderingen från 2022 och resultaten från årets tillgänglighetsbedömningar användningen av både fritidshem 1 och 2 på Balderskolan som vallokaler mycket ändamålsenlig. Inga brister lämnas för åtgärd åt fastighetsförvaltaren.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är hård och jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för dem som använder rullstol eller rullator?	Ja	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	-	Lokalen ligger i redan i marknivå.
Ramper har en lutning som inte är för brant.	-	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	-	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Lokalen har inga höga trösklar.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar.	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Ja	

Valdistrikt 3, Klingsta Danderydsvallen, Klubbhuset

Tidigare valår har det varit en utmaning att planera och genomföra röstmottagningen i valdistrikten 3 och 6 då dessa varit placerade i Danderydsgården med större trängsel och köbildning som följd. Därför fanns goda skäl till att inför valet 2022 flytta valdistrikt 3 till Danderydsvallens klubbhus (tidigare känd som Danderydsvallens café), vilket av utvärderingen att följa, lämpade sig väl för röstmottagning.

En nackdel är att byggnaden saknar toalett för personer som använder elrullstol. Dessutom finns det en grusgång fram till entrén. Lokalens fördelar i övrigt bedöms dock överväga dessa brister.

Då det sker sport- och fritidsaktiviteter på Danderydsvallen finns det en viss risk att någon aktivitet förekommer i anslutning till valdagen som kan ha

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

anknytning till politiska och religiösa sammanslutningar eller företag.
Därför bör detta kontrolleras särskilt i anslutning till valdagen.

Slutsats

Enligt utvärderingen från 2022 och resultaten från årets tillgänglighetsbedömningar Danderydsvallens klubbhus väl lämpat som vallokal, trots några brister. Lokalen bedöms vara lämplig. Inga brister lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Nej	Grus i cirka 50 meter innan väljaren når entrén.
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	Ja	Ramp finns på sidan av byggnaden.
Ramper har en lutning som inte är för brant.	Ja	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar går att ställa upp.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Nej	

Valdistrikt 4, Kevinge strand-Charlottenberg Kevingskolan, matsalen

Vallokalen i Kevingskolans matsal är centralt placerad i valdistrikt 4, Kevinge Strand-Charlottenberg. Matsalen är rymlig och lämpar sig väl för röstmottagning, en bedömning som stärks av positiva erfarenheter från 2022 där lokalen återigen visade sig vara väl anpassad för ändamålet.

En nackdel är att byggnaden saknar toalett för personer som använder elrullstol. Lokalens fördelar i övrigt bedöms dock överväga denna brist.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Slutsats

Utvärderingen från 2022 och resultaten från årets tillgänglighetsbedömning indikerar att Kevingskolans matsal är väl lämpad som vallokal. Inga brister lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	Ja	Ramp finns.
Ramper har en lutning som inte är för brant.	Ja	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor som kan misstas för dörröppningar är markerade med kontras- eller varningsmarkeringar.	Ja	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Nej	

Valdistrikt 5, Kevinge-Mörbyskogen

Fribergaskolan, matsalen

Vallokalen ligger centralt i valdistriktet, nära Mörby centrum, vilket gör den lättillgänglig. Lokalen är tillräckligt stor och passar väl som vallokal. Dock är vägen från parkeringen till entrén ganska lång och separeras av en bom. För att underlätta för färdtjänst och taxi att komma fram till entrén, måste bommen vara öppen under valdagen. Enligt utvärderingen från 2022 visade sig detta fungera väl. I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknäpning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Slutsats

Enligt utvärderingen från 2022 och årets tillgänglighetsbedömning, är Fribergaskolans matsal mycket väl lämpad för röstmottagning. Inga brister lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	Möjligt att köra fram till vallokalens entré.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	Ja	-
Ramper har en lutning som inte är för brant.	Ja	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Ja	

Valdistrikt 6, Danderydsgården, stora salen

Med sitt centrala läge i valdistrikt 3, Klingsta, är Danderydsgården lämpligt lokaliserad i förhållande till distriktet. Stora salen erbjuder ett generöst tilltaget utrymme som ger goda förutsättningar för röstmottagning.

Innan valet 2022 delade distrikt 6 byggnad med valdistrikt 3. Valåret 2022 flyttades distrikt 3 till Danderydsvallen. Denna lösning ledde till förbättrad hantering av väljarflöden och minskad trängsel. Därför bör samma lösning bibehållas för valet 2024.

Då det sker kulturella aktiviteter på Danderydsgården finns det en viss risk att något förekommer som kan ha anknytning till politiska och religiösa sammanslutningar eller företag. Därför bör detta kontrolleras särskilt i anslutning till valdagen.

Slutsats

Enligt utvärderingen från 2022 tillsammans med resultaten från årets tillgänglighetsbedömning är Danderydsgårdens stora sal en mycket väl lämpad lokal för röstmottagning. Inga brister lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Ja	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	Ja	
Ramper har en lutning som inte är för brant.	Ja	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Ja	

Valdistrikt 7, Mörby

Mörbyskolan, matsalen

Vallokalen i Mörbyskolans matsal är strategiskt placerad i mitten av valdistriktet, med närhet till Mörby Centrum, vilket gör den tillgänglig. Denna centrala placering, kombinerad med matsalens storlek, gör lokalen lämplig för röstmottagning. Den erbjuder tillräckligt med utrymme för att effektivt hantera väljarflöden och organisera röstningsprocessen på ett sätt som minimerar trängsel. Enligt utvärderingen från valet 2022 framhölls just dessa aspekter som avgörande för en väl fungerande vallokal, vilket Mörbyskolans matsal exemplifierade väl.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag, vilket ytterligare stärker dess neutralitet och tillgänglighet. Denna neutrala position bekräftades även i valets utvärdering 2022 som en viktig faktor för att upprätthålla väljarnas förtroende för röstningsprocessen.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Slutsats

Utifrån utvärderingen från 2022 och resultaten från årets tillgänglighetsbedömning framgår det att Mörbyskolans matsal är lämplig för röstmottagning. Inga brister lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	Möjligt att köra fram till lokalens entré.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	Ja	
Ramper har en lutning som inte är för brant.	Ja	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Nej	

Valdistrikt 8, Nora Balderskolan, matsalen

Inför valet 2022 flyttades Balderskolan från fritidshemmet till matsalen, med ingång från skolgården. Det har visat sig erbjuda flera fördelar. Detta arrangemang underlättar köhantering genom att separera distriktens lokaler och förbättrar röstmottagningens utrymmesmässiga förutsättningar. Matsalen har två entréer som möjliggör ett effektivt flöde av väljare: en entré för ingång och den andra för utgång. Enligt utvärderingen från valet 2022 bidrog denna lösning till ett smidigt väljarflöde, vilket var en signifikant förbättring jämfört med tidigare val.

Som skola är Baldersskolan en neutral plats, fri från anknytningar till politiska, religiösa eller kommersiella intressen.

En utmaning med matsalen är dock avsaknaden av en ramp vid ingången, vilket kan försvåra för rullstolsburna väljare att ta sig in i lokalen. Kommunledningskontoret kommer att installera en ramp vid ingången, för att säkerställa att alla väljare får samma förutsättningar.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Slutsats

Enligt utvärderingen från 2022 och resultaten från årets tillgänglighetsbedömning visar sig Balderskolans matsal vara väl lämpad för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad ramp, kontrastmarkeringar och markeringar av glasytor lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	Lilla matsalen nås genom skolans baksida vilket innebär att adressen är Björkvägen 2 och inte Gethagsvägen 13 som är skolans officiella adress.
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	Möjligt att köra fram till lokalens entré.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	Ja	
Ramper har en lutning som inte är för brant.	Ja	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Nej	Lokalen har inga toaletter.

Valdistrikt 9, Enebybergs skola (Brage), lilla matsalen

Vallokalen i Enebybergs skola, belägen inom valdistrikt 9, Gamla Enebyberg, bedöms ha en godtagbar placering för röstmottagning. Lokalen, som tidigare var en musiksal, har inför detta val byggts om till en matsal. Detta gör lokalen mer lämplig för röstmottagning då det nu är möjligt att anordna en separat utgång för väljarna. Denna åtgärd underlättar en smidigare röstningsprocess och minskar trängsel.

Adressen för entrén är Björkvägen 2, vilket är skolans baksida, inte Gethagsvägen 13 som är skolans postadress. Det är viktigt att denna information framgår klart i all kommunikation till väljarna, vilket också speglar erfarenheter från tidigare val där tydlig kommunikation kring adresser varit avgörande för att underlätta för väljarna.

Som skola är Enebybergs skola en neutral plats utan anknytning till politiska, religiösa eller företagsmässiga sammanslutningar. Eftersom valdistriktet delar lokal med distrikt 1, Gamla Enebyberg, i samma byggnad, är det extra viktigt med tydlig skyltning och väl genomtänkt placering av köer för att undvika förvirring.

Slutsats

Enligt utvärderingen från 2022 och resultaten från årets tillgänglighetsbedömning är Enebybergs skolas lilla matsal mycket väl lämpad för röstmottagning.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	-	Entrén ligger i marknivå, vid utgången finns en hög tröskel som saknar ramp.
Ramper har en lutning som inte är för brant.	Ja	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen.
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen som behöver kompletteras.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Ja	

Valdistrikt 10, Norra Djursholm Vendestigens förskola, klassrum

Vendestigens förskola, belägen i valdistrikts 10 sydvästra del, erbjuder trots det avlånga distriktets utformning en godtagbar placering för röstmottagning.

Vendestigens förskolas lokaler är generösa utrymmesmässigt, vilket möjliggör skapandet av ett effektivt flöde med separata ingångar och utgångar. Denna aspekt är i linje med de rekommendationer som framkom i utvärderingen från valet 2022.

Även om Vendestigens förskola är privatägd och därmed har en koppling till det företag som driver förskolan, bedöms risken att väljarnas beslut påverkas av denna anknytning som liten. Denna bedömning stöds av erfarenheterna från 2022 års val.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Slutsats

Utifrån utvärderingen från 2022 och resultaten från årets tillgänglighetsbedömning är Vendestigens förskola mycket väl lämpad för röstmottagning. Inga brister lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	-	Entrén ligger i marknivå.
Ramper har en lutning som inte är för brant.	-	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	-	Finns inga trappor.
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen som behöver kompletteras.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Nej	

Valdistrikt 12, Djursholms Ekeby Ekebyskolan, idrottshallen

Vallokalen i Ekebyskolans idrottshall, belägen i distriktets södra del, erbjuder en godtagbar lokalisering för röstmottagning. Utrymmet i idrottshallen är generöst tilltaget och anpassat väl för röstmottagningsändamål, vilket är i linje med de positiva erfarenheterna från valet 2022.

Lokalen har två entréer, en situation som underlättar ett organiserat flöde genom att en entré används för ingång och den andra för utgång. Denna planering reflekterar de rekommendationer som framkom i utvärderingen från det senaste valet, där skilda in- och utgångar i vallokaler identifierades som en nyckelfaktor för att upprätthålla ordning och säkerställa en smidig röstningsprocess.

En förutsättning för att idrottshallen kan användas som vallokal är att golvpapp läggs ut för att skydda golvet, vilket planeras att genomföras innan valdagen.

Vallokalen delar byggnad med vallokalen i distrikt 17, Djursholms Ösby, vilket understryker vikten av välplacerad och tydlig skyltning för att undvika förvirring och säkerställa att väljarna når rätt vallokal.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Slutsats

Enligt utvärderingen från 2022 och resultaten från årets tillgänglighetsbedömning är Ekebyskolans idrottshall mycket väl lämpad för röstmottagning. Brister i form av avsaknad av varsel- och varningsmarkeringar på stora glasytor, lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	-	Entrén ligger i marknivå.
Ramper har en lutning som inte är för brant.	-	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	-	Väljaren behöver inte använda några trappor för att ta sig in eller runt i lokalen.
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Nej	Glasytor vid entrén behöver kontrastmarkeras.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen som behöver kompletteras.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Ja	

Valdistrikt 13, Långängen-Tranholmen Långängsskolan, fritidsgård

Valdistriktet Långängen-Tranholmen, med sin avlånga form och vallokal placerad i västra delen, har en godtagbar lokalisering. Lokalen är rymlig vilket är gynnsamt för röstmottagning. Som en del av en skola är vallokalen neutral och fri från politiska, religiösa eller företagsmässiga anknytningar, vilket är i enlighet med principer från utvärderingen av valet 2022 om vikten av neutrala och tillgängliga vallokaler.

Slutsats

Enligt utvärderingen från 2022 och resultaten från årets tillgänglighetsbedömning framgår det att Långängsskolan lämpar sig väl för röstmottagning. Inga brister lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	-	Entrén ligger i marknivå.
Ramper har en lutning som inte är för brant.	-	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	-	Väljaren behöver inte använda trappor för att ta sig in eller runt i lokalen.
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen som behöver kompletteras.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Nej	

Valdistrikt 14, Stocksund Idalagården

Med sitt läge vid Stocksunds torg är Idalagården centralt lokaliserad i valdistriktet. Enligt utvärderingen från 2022 fungerade Idalagården väl som vallokal. Lokalens rymlighet och flera entréer bidrog till effektiva flöden med separata in- och utgångar, vilket också framhövs som positivt i utvärderingen. Lokalen är neutral och fri från anknytning till politiska eller religiösa sammanslutningar. Ingen annan verksamhet planeras att bedrivas där under valdagen.

Slutsats

Enligt utvärderingen från 2022 och resultaten från årets tillgänglighetsbedömning är Idalagården lämplig för röstmottagning. Inga brister lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	-	Entrén ligger i marknivå.
Ramper har en lutning som inte är för brant.	-	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	-	Väljaren behöver inte använda trappor för att ta sig in eller runt i lokalen.
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen.
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de	Ja	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

inte kan misstas för dörröppningar.		
-------------------------------------	--	--

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen som behöver kompletteras.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Ja	

Valdistrikt 15, Svalnäs**Svalnässkolan, matsalen**

Valdistriktet Svalnäs är avlångt till formen, med vallokalen placerad i distriktets södra del, och lokaliseringen bedöms vara godtagbar. Själva lokalen är rymlig och erbjuder goda förutsättningar för röstmottagning. Matsalen har två entréer, vilket skapar goda möjligheter för ett bra flöde i lokalen då en entré kan användas som ingång och den andra som utgång. Enligt enkätundersökningen från 2022 fick dock Svalnässkolans matsal lägst betyg gällande vallokalens lämplighet, med 2 av 5 möjliga. Det framkom att lokalen inte hade möblerats enligt givna instruktioner, vilket kan ha bidragit till det lägre betyget. Även om en ramp hade installerats för att möjliggöra separata in- och utgångar, nyttjades detta inte som avsett. För att åtgärda dessa brister planeras en noggrann genomgång och anpassning av möbleringen inför valdagen.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Trots att Svalnässkolans är privatägt och har koppling till det företag som driver skolan, bedöms risken för att väljarna påverkas av denna anknytning som liten.

Slutsats

Enligt utvärderingen från 2022 och resultaten från årets tillgänglighetsbedömning framgår det att Svalnässkolans matsal lämpar sig väl för röstmottagning. Extra uppmärksamhet kommer att ägnas åt en ändamålsenlig möblering. Inga brister lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	Ja	
Ramper har en lutning som inte är för brant.	Ja	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen.
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen som behöver kompletteras.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Ja	

Valdistrikt 16, Södra Djursholm Grängårdets förskola

Med sitt centrala läge i mitten av valdistriktet är vallokalen i Grängårdets förskola fördelaktigt lokaliserat på Kornvägen 26.

I likhet med tidigare valår ligger vallokalen i den byggnad där Skattkistans förskola har sin verksamhet. En skillnad mot föregående valår är att vallokalen flyttats till den andra sidan av byggnaden där Grängårdets förskola har sin verksamhet. Detta sker med anledning av att Skattkistans förskola inte längre bedriver någon verksamhet på platsen.

Lokalen ger goda möjligheter för att röstmottagning ska kunna genomföras. Flytten innebär att en ramp behöver placeras vid entrén.

I egenskap av skola har vallokalen inte någon anknytning till vare sig politisk eller religiös sammanslutning eller företag.

Lokalen har två entréer, vilket ger goda förutsättningar för ett bra flöde i lokalen då en entré kan användas som ingång och den andra entrén som utgång.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

En nackdel är att byggnaden saknar toalett för personer som använder elrullstol. Lokalens fördelar i övrigt bedöms dock överväga denna brist.

Slutsats

Grängsårdets förskola lämpar sig väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av ramp lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	Det finns parkeringar precis intill entrén, men inga som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	Nej	Ramp vid den ena entrén installeras i god tid före valdagen.
Ramper har en lutning som inte är för brant.	-	-
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen inne i lokalen.
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen som behöver kompletteras.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Nej	

Valdistrikt 17, Djursholms Ösby Ekebyskolan, matsalen

Vallokalen i Ekebyskolans matsal är placerad i distriktets södra del, vilket bedöms vara en godtagbar lokalisering. Den generösa storleken på matsalen gör den särskilt lämplig för röstmottagning, med gott om utrymme för att organisera väljarflödet effektivt. Förekomsten av två entréer, en för ingång och en annan för utgång, bidrar till att underlätta ett smidigt flöde av väljare genom lokalen.

Lokalen delar byggnad med vallokalen för distrikt 12, Djursholms Ekeby, vilket understryker betydelsen av välplacerad och tydlig skyltning för att leda väljarna rätt.

Slutsats

Enligt utvärderingen från 2022 och resultaten från årets tillgänglighetsbedömning framgår det att Ekebyskolans matsal lämpar sig väl för röstmottagning. Bristerna bestående av avsaknad av varsel- och

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

varningsmarkeringar på stora glasytor lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skytningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skytning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	-	Entrén ligger i marknivå.
Ramper har en lutning som inte är för brant.	-	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	-	Väljaren behöver inte använda några trappor för att ta sig in eller runt i lokalen.
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Nej	Vid entrén finns stora glasytor som behöver markeras.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen som behöver kompletteras.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Nej	

Valdistrikt 18, Sikreno

Marina Läroverket, Flaggskeppet

Med sin centrala placering i valdistriktet är Marina Läroverkets lokalisering i byggnaden "Flaggskeppet" lämplig. Denna utrymmesmässigt väl tilltagna lokal erbjuder utmärkta förutsättningar för röstmottagning, vilket underlättar en effektiv hantering av väljarflöden och minimerar trängsel.

Trots att Marina Läroverket är en privatägd skola, vilket innebär en viss anknytning till det ägande företaget, bedöms risken att väljarnas beslut skulle påverkas av denna koppling som liten. Skolans primära funktion som skola upprätthåller en grundläggande neutralitet gentemot politiska och religiösa sammanslutningar.

Slutsats

Enligt utvärderingen från 2022 och resultaten från årets tillgänglighetsbedömning framgår det att Marina Läroverkets flaggskepp lämpar sig mycket väl för röstmottagning. Inga brister lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	Ja	
Ramper har en lutning som inte är för brant.	Ja	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen.
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen som behöver kompletteras.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Ja	

Valdistrikt 19, Inverness Stocksundsskolan, Idrottshallen

Valdistrikt 19, Inverness, är litet till ytan, vilket gör att väljare enkelt och snabbt kan nå vallokalen. Idrottshallens generösa yta och planlösning med två separata entréer, som möjliggör ett välorganiserat flöde av väljare med en entré för ingång och en annan för utgång, uppmärksammades i utvärderingen från det senaste valet som positivt för röstmottagning.

För att anpassa idrottshallen för valdagen krävs utläggning av golvpapp, en åtgärd som säkerställer golvytans skydd. Lokalen har dock en nackdel i form av avsaknad av toalett för personer som använder elrullstol. Trots detta bedöms lokalen övergripande som lämplig för sitt ändamål.

Slutsats

Enligt utvärderingen från 2022 och resultaten från årets tillgänglighetsbedömning framgår det att Stocksundsskolans idrottshall lämpar sig väl för röstmottagning. Inga brister lämnas för åtgärd till fastighetsförvaltaren.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ja	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	Ja	
Ramper har en lutning som inte är för brant.	Ja	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	
Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen.
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig runt i och ut ur lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen som behöver kompletteras.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Nej	

Valdistrikt 20, Västra Enebyberg Träffpunkt Enebyberg, nedre plan

Vid Enebybergs torg är Träffpunkt Enebyberg centralt lokaliserat i valdistriktet. Vallokalen är belägen på Träffpunkt Enebybergs nedre plan. Ingång sker från Cedervägen. Då det finns andra ingångar till byggnaden är det viktigt att skylta väl för att undvika att väljarna inte går till fel verksamhet i huset.

Vid Enebybergs torg är Träffpunkt Enebyberg centralt lokaliserat i valdistriktet, med ingång från Cedervägen. Vikten av välplacerad skyltning för att undvika förvirring bland väljarna framhävs, speciellt då byggnaden inrymmer flera verksamheter. Lokalen på nedre plan är rymlig och anpassad för röstmottagning, trots tidigare utmaningar med köbildning och trängsel som noterats under valdagar. Dessa utmaningar möts med förbättrad planering, i synnerhet när det kommer till möblering av lokalen.

Vallokalen har ingen anknytning till någon viss politisk sammanslutning eller företag. Lokalen har två entréer, vilket ger goda möjligheter för ett bra flöde i lokalen då en entré kan användas som ingång och den andra entrén som utgång.

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

En komplicerande omständighet utgörs av att Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan bedriver verksamhet i samma byggnad. Ett kors hänger på byggnadens östra fasad som vetter mot Enebybergsvägen.

Enligt vallagen ”bör” inte lokalen inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning som kan påverka väljaren i samband med röstningen (4 kap. 20 § vallagen). Det religiösa inslaget som är knutet till byggnaden torde utgöra sådan påverkan.

Lagen uppställer dock inte ett absolut förbud mot religiös anknytning. I förarbetena till lagen klargörs att regeln ska tolkas på så sätt att kravet på tillgänglighet ska ges företräde framför ett tvingande krav på att lokaler undantagslöst måste sakna varje anknytning till en viss religiös sammanslutning (prop. 2013/14:124 s. 21).

Träffpunkt Enebybergs läge och goda tillgänglighet bör i detta fall anses utgöra grund för att ett undantag ska kunna göras. Lokalen bedöms därför vara förenlig med vallagens krav.

Slutsats

Enligt utvärderingen från 2022 och resultaten från årets tillgänglighetsbedömning lämpar sig Träffpunkt Enebyberg väl för röstmottagning. Trots den religiösa anknytningen bedöms lokalen som den mest lämpliga givet omständigheterna och uppfyller därmed kraven för fortsatt användning i EU-valet.

Tillgänglighetsrapport

Vid besök på plats gjordes följande iakttagelser:

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Att ta sig fram till lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast, så att den är framkomlig även för de som använder rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel.	Ja	
Skyltningen fram till vallokal och röstningslokal är tydlig.	-	Skyltning sker i anslutning till valdagen.
Adressen till lokalen är också angöringsadressen för färdtjänst.	Ne j	
Det finns en eller flera tydligt skyltade parkeringsplatser som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters gångavstånd från entrén?	Nej	

Att ta sig in i lokalen		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Trappor eller trappsteg är kompletterade med ramp eller hisslösning.	Ja	
Ramper har en lutning som inte är för brant.	Ja	
Hissen är tillräckligt stor för att en person som använder rullstol kan vända utanför, ta sig in i och ha med assistent.	-	Finns ingen hiss i lokalen.
Trappor eller trappsteg har ledstång, första och sista trappsteget kontrastmarkerade nära stegens framkanter.	Ja	
Dörrar är tillräckligt breda för att komma in med rullstol.	Ja	

Kommunledningskontoret
Olof Wijkmark

Dörrar saknar tröskel, eller så är tröskeln låg.	Ja	
Utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger säker utrymning för alla oavsett funktionsförmåga.	Ja	
Lokalen har pälsdjursförbud men tillåter att ledarhund eller annan hund i tjänst kan vistas i lokalen.	Ja	
Stora glasytor är markerade med kontrast- eller varningsmarkeringar på minst två nivåer, så att de inte kan misstas för dörröppningar.	Ja	

Att ta sig in i lokalen ytterligare krav		
Krav	Kravet uppfyllt?	Kommentar
Dörrar har automatisk dörröppnare med en skyltad tryckplatta och markerad svepyta eller är uppställda.	Ja	Dörrar kan ställas upp manuellt.
Höga trösklar kan kompletteras med kil.	-	Finns inga höga trösklar i lokalen som behöver kompletteras.
Lokalen har bra ljudförhållanden eller kan kompletteras med bullerdämpande skärmar,	Ja	
Lokalen har bra dagsljusförhållanden från fönster eller god elektrisk belysning.	Ja	
Lokalen har åtminstone en tillgänglig toalett som är så stor att den fungerar för personer som använder eldriven rullstol.	Ja	